

NÁVOD PRO DEMONTÁŽ KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ (OPTICKÝ PŘEVODNÍK)

PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, POZORNĚ TENTO NÁVOD

Poslouží Vám v případech, kdy bude muset provést demontáž zapůjčeného koncového zařízení (optického převodníku), které Vám bylo předáno při instalaci optické datové přípojky PAMICO v místě odběru služby.

1) Optická datová zásuvka


Jedná se o pevnou (fyzickou) součást nemovitosti. **Před případnou manipulací je nutné kontaktovat Poskytovatele!** V případě neodborné manipulace (demontáže), která povede k poškození optické datové zásuvky, má Poskytovatel nárok požadovat náhradu vzniklé škody.

2) Optický patchcord kabel

Optický patchcord kabel slouží k propojení **optické datové zásuvky** a **optického převodníku**. Jedná se o spotřební materiál, který není nutné vracet Poskytovateli.

3) Optický převodník + napájecí adaptér


Jedná se o zapůjčené koncové zařízení, které je ve vlastnictví Poskytovatele. **Při jeho odpojení, prosím, postupujte podle níže uvedeného obrázkového manuálu!**



Optický převodník HUAWEI EG8120L



A) Napájecí adaptér optického převodníku odpojte z elektrické zásuvky a odpojte od optického převodníku



B) Posuňte krytku optické datové zásuvky



C) Uchopte optický patchcord kabel za barevnou koncovku (konektor) a vytáhněte z optické datové zásuvky. **Není možné uchopit pouze za bílou část kabelu, vzhledem k pojistce!**




D) Uchopte optický patchcord kabel za barevnou koncovku (konektor) a vytáhněte z optického převodníku. **Není možné uchopit pouze za bílou část kabelu, vzhledem k pojistce!**






- E)** Optický převodník je uchycen na zdi pomocí dvou šroubů, které tvoří tzv. háčky. Uchopte optický převodník a **táhněte směrem nahoru nebo do boku**, dle usazení.

Optický převodník HUAWEI EG8145



- A)** Napájecí adaptér optického převodníku odpojte z elektrické zásuvky a odpojte od optického převodníku





B) Posuňte krytku optické datové zásuvky



C) Uchopte optický patchcord kabel za barevnou koncovku (konektor) a vytáhněte z optické datové zásuvky. **Není možné uchopit pouze za bílou část kabelu, vzhledem k pojistce!**



- D) Optický převodník je uchycen na zdi pomocí dvou šroubů, které tvoří tzv. háčky. Uchopte optický převodník a **táhněte směrem nahoru nebo do boku**, dle usazení.



- E) Uchopte optický patchcord kabel za barevnou koncovku (konektor) a vytáhněte z optického převodníku. **Není možné uchopit pouze za bílou část kabelu, vzhledem k pojistce!**



Vracení koncového zařízení

Koncové zařízení, prosím, vraťte nepoškozené a kompletní (optický převodník + napájecí adaptér, viz. ilustrační obrázek na str. 1 tohoto návodu), tak, jak bylo ze strany Poskytovatele služeb dodáno. Koncové zařízení je po odpojení nutné udržovat v čistotě, vložte ho tedy ihned po manipulaci do nové (čisté) plastové tašky. Koncové zařízení je potřeba vrátit ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů ode dne ukončení smluvního vztahu. V případě, že se tak nestane, má Poskytovatel nárok požadovat náhradu vzniklé škody.